



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ

«Шварцевский центр образования»:

А.Н.Абрамова

"09" 04 2019 г.

приказ № 166.0 от «09» 04 2019 г

**АКТ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА  
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
№ 1**

Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шварцевский центр образования» муниципального образования Киреевский район

1.2. Адрес объекта: 301288, Тульская область, Киреевский район, п.Шварцевский, ул. Первомайская, дом.7

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 3 этажа, 4141,8 кв. м

часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв. м

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 39834 кв. м

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта \_\_\_ - \_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019г, капитального \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шварцевский центр образования» муниципального образования Киреевский район (МКОУ «Шварцевский центр образования»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301288, РФ, Тульская область, Киреевский район, п.Шварцевский, улица Первомайская, дом 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация : образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Маршрут школьного автобуса с.Новоселебное – п.Шварцевский (3 км) и п.Болоховский – п.Шварцевский (6 км),**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м**

3.2.2. Время движения (пешком) **5 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть. (Искусственная неровность возле пешеходного перехода)**  
нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** (\_\_\_\_\_)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания **ДУ**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН В том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4	с нарушениями зрения	
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	

-----  
<\*> Указывается один из вариантов: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная), "Б" (доступны специально выделенные участки и помещения), "ДУ" (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), "ВНД" (временно недоступно).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение N на плане N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,С,Г,У)	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДП-В	

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

-----

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: ДУ

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>Ремонт асфальтированного покрытия</b>
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	

-----

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

в рамках исполнения \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, совещательные органы МО)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

4.4.6. Другое \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

Тульской области \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы: **Директор МКОУ «Шварцевский центр образования» А.Н.Абрамова**

(Подпись) \_\_\_\_\_

Члены рабочей группы:

**Заместитель директора по безопасности и АХЧ В.Е. Полищук**

(Подпись) \_\_\_\_\_

**Заместитель директора по УВР Л.А.Салтыкова**

(Подпись) \_\_\_\_\_

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

Приложение № 1  
к Акту обследования объекта социальной  
инфраструктуры к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 1 от "09" апреля 2019 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование(вид) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шварцевский центр образования» муниципального образования Киреевский район

Адрес объекта: 301288.Тулльская область, Киреевский район, п.Шварцевский, улица Первомайская, дом 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
1.1	Входы (выходы) на территорию	есть	№1		нет	нет	нет	нет
1.2	Путь(пути) движения на территории	есть	№2		нет	нет	нет	нет
1.3	Лестница (наружная)	нет	№4		нет	нет	нет	нет
1.4	Пандус (наружный)	есть	№3		нет	нет	нет	нет
1.5	Автостоянка и парковка	есть	№2,3		нет	нет	нет	нет
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ<*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
	ДЧ-В			Индивидуальное решение

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

<\*> Указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организационно-территориальной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение**  
**«Швариевский центр образования»**  
**муниципального образования Киреевский район**  
**301288, РФ, Тульская область, Киреевский район,**  
**пос. Швариевский, ул.Первомайская, дом7**

**1. План расположения объекта на местности**




**2. Схема расположения объекта на местности**




Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Шварцевский центр образования»  
муниципального образования Киреевский район  
301288, РФ, Тульская область, Киреевский район,  
пос. Шварцевский, ул. Первомайская, дом 7

1. План расположения объекта на местности



2. Схема расположения объекта на местности



Приложение № 2  
к Акту обследования объекта социальной  
инфраструктуры к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 1 от "09" апреля 2019 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Наименование(вид) объекта: : Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шварцевский центр образования» муниципального образования Киреевский район

Адрес объекта: 301288, Тульская область, Киреевский район, п. Шварцевский, улица Первомайская, дом 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
2.1	лестница (наружная)	нет	нет		нет	нет	нет	нет
2.2	пандус (наружный)	есть	№3		нет	нет	нет	нет
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№3		нет	нет	нет	нет
2.4	Дверь (входная)	есть	№4		нет	нет	нет	нет
2.5	Тамбур	есть	№5		нет	нет	нет	нет
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-В			

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение № 3  
к Акту обследования объекта социальной  
инфраструктуры к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 1 от "09" апреля 2019 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование(вид) объекта: : **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шварцевский центр образования» муниципального образования Киреевский район**

Адрес объекта: **301288, Тульская область, Киреевский район, п.Шварцевский, улица**

**Первомайская, дом 7**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наименование элемента			Выявление нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			нет		нет	нет
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть			нет			
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			нет		нет	нет
3.6.	Пути эвакуации( в т.ч. зоны безопасности)	есть			нет		нет	нет
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности ( к пункту <*> 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-И кроме инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по причине отсутствия пандусов между этажами			




<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.


<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:


## План 1 этажа




## План 2 этажа



# План 3 этажа



# План 3 этажа



Приложение № 4 (I)  
к Акту обследования объекта социальной  
инфраструктуры к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 1 от "09" апреля 2019 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Наименование(вид) объекта: : **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шварцевский центр образования» муниципального образования Киреевский район**

Адрес объекта: **301288, Тульская область, Киреевский район, п.Шварцевский, улица**

**Первомайская, дом 7**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			нет	нет	нет	нет
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			нет	нет	нет	нет
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			нет	нет	нет	нет
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			нет	нет	нет	нет
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации ( вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ не плане	№ фото	

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение № 4 (II)  
к Акту обследования объекта социальной  
инфраструктуры к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 1 от "09" августа 2019 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> ( к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)<***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

-----

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: - \_\_\_\_\_

Приложение № 4 (III)  
к Акту обследования объекта социальной  
инфраструктуры к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 1 от "19" апреля 2019 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>( к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

-----

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение № 5  
к Акту обследования объекта социальной  
инфраструктуры к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 1 от "09" *апреля* 2019 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Шварцевский центр образования» муниципального образования Киреевский район

Адрес объекта: 301288, Тульская область, Киреевский район, п. Шварцевский, улица

Первомайская, дом 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			нет	нет	нет	нет
5.2	Душевая/ванная комната	нет			нет	нет	нет	нет
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			нет	нет	нет	нет
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>( к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДЧ-В			

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение № 6  
к Акту обследования объекта социальной  
инфраструктуры к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 1 от "09" *апреля* 2019 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шварцевский центр образования» муниципального образования Киреевский район

Адрес объекта: 301288, Тульская область, Киреевский район, п. Шварцевский, улица Первомайская, дом 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6.2	Акустические средства	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6.3	Тактильные средства	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ) <*> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_